

编号: XHJL-BG-06



151012050432

监测报告说明

无锡市新环化工环境监测站

监 测 报 告

(2017) 环 监 (QZ) 字 第 (1592-2) 号

(噪 声)

监测类别 委托监测

受检单位 盛隆资源再生(无锡)有限公司

地址: 无锡市新区锡贤路 78 号

电话: 0510-88204696

二〇一八年一月五日



监测报告说明

- 一、对本报告监测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本站提出。
- 二、鉴定监测，系对新产品、新工艺、新材料等有关技术性能的监测。
- 三、监督性监测，系按国家有关法规进行的监督性监测。
- 四、委托监测，其监测结果，本站仅对来样负责。
- 五、本报告非经本站同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有本站加盖公章予以确认。



新环化工环境监测站 噪声监测报告

共 3 页第 1 页

受检单位	盛隆资源再生(无锡)有限公司		地址	无锡市新区梅育路 103 号	
联系人	张义根	电话	15061873029	邮 编	214028
监测目的	委托监测				
监测内容	昼间厂界噪声				
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)				
结 论	该公司厂界噪声 4-8 点达到国家 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类排放标准。				
编制	马小燕				
复核	马小燕				
审核	马小燕				
签发	朱以芳				
监测单位公章			监测专用章		
职务: 站长			签 发 日 期		
			2018 年 1 月 5 日		



新环化工环境监测站噪声监测简况

共 3 页 第 2 页

测量仪器及编号		AWA6218B 型噪声统计分析仪				
所属功能区		3 类区				
测量时间		2017 年 12 月 30 日 9:00-10:00				
环境条件		天气: 阴 风速: 4.5m/s 风向: 东北风				
主要噪声源情况	设备名称 型号	测点编号	测点位置	运转状态		声源噪声 LeqdB (A)
				开(台)	停(台)	
测点示意图	噪声监测点位图:					
	The diagram shows a central rectangular area representing the noise source. Eight monitoring points are marked around it: 1# at the bottom center, 2# at the bottom left, 3# at the left side, 4# at the top left, 5# at the top center, 6# at the top right, 7# at the right side, and 8# at the bottom right. A north arrow (N) points upwards on the right side of the diagram.					

